

LIGALITAS TEMPAT BANGUNAN GEDUNG (Kerusakan)


DOK FOTO :

1. Gedung Tampak Depan



Lantai ruang kelas rusak pecah

2.



3. Tampak Dalam / Samping Kiri (terpakai Kamar kecil (Toilet) dan Ruang KS/Guru)



Keadaan Atap kamar kecil / toilet yang bocor rapuh



Dokumentasi Foto keadaan Atap Lantai yang pecah2 direkatkan lagi dengan lem







KELENGKAPAN BERKAS PROPOSAL
TK DHARMA WANITA KAPUNG 2
DESA KAPUNG KECAMATAN TANGGUNG HARJO
KAB GROBOGAN

1. SK KS
2. KTP KS
3. NPWP Lembaga/Sekolah
4. IJOP
5. Ligalitas Tempat, Ft Gedung Tampak Kanan Kiri Atap Lantai Dan Surat Keterangan Dari Desa
6. Kemenhumkam

HP :085601229981