

KONDISI RUANG SDI MEROMBOK



RUANG 1 KLS 1A DAN 1 B





RUANG 2 KELAS 2A DAN 2B



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



Tampak samping utara



Tampak samping selatan

RUANG 3A KELAS



Tampak depan



Tampak samping Barat



Tampak samping Timur

RUANG 4 KELAS 3B,4A DAN 4B



Tampak Depan

**Ket. Bangunan tahun 1974 Sudah rehab berulang kali
Struktur tembok,kosen .Jendela dan plafon sudah
Rusak berat.**



Masih tampak depan



Tampak Belakang



Tampak samping Barat



Tampak Samping Timur

RUANG 5 KELAS 1C ,5A DAN 5B



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping Barat

RUANG 6 KELAS 6A



Tampak Depan



Tampak Samping Timur



Tampak Samping Barat



Tampak Belakang

RUANG 7 KELAS 6B



Tampak Depan



Tampak Belakang

RUANG PERPUSTAKAAN



Tampak Depan



Tampak Belakang

RUANGAN KANTOR DAN RUANGAN GURU



Tampak depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

RUANGAN LAB



Tampak Depan



Tampak Belakang



Tampak Samping

RUANG UKS



RUANG WC 1 (4 KAMAR)



RUANG WC 2 DENGAN 2 KAMAR





Tampak Belakang



Tampak Samping

RUANG WC 3 (4 KAMAR)



Tampak Depan



KETERANGAN

RUANG 5 KELAS 1C ,5A DAN 5B

- 1. Kosen dan Jendela sudah lapuk Sebagian**