


DATA DAN INFORMASI BANGUNAN

1.	Nama Sekolah	:	SD NEGERI MANGGEKOMPO	
2.	NPSN	:	50203895	
3.	Nama Bangunan	:	Bangunan "F" (RUANG PERPUSTAKAAN)	
4.	NUP	:		
5.	Alamat Sekolah	:	Manggekompo	
	RT / RW	:	-	
6.	Kode Pos	:	84162	
7.	Kelurahan/Desa	:	Kala	
8.	Kecamatan	:	Donggo	
9.	Kabupaten	:	Kabupaten Bima	
10.	Koordinat	:	Lintang	-8.41835
			Bujur	118.61636
12.	Luas Bangunan	:	63,00	M2
13.	Provinsi	:	Nusa Tenggara Barat	
14.	Jumlah Lantai	:	1,0 Lantai	

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SD NEGERI MANGGEKOMPO
 NPSN : 50203895
 Nama Bangunan : Bangunan "F" (RUANG PERPUSTAKAAN)
 NUP (No Urut Perolehan) :
 Alamat : Manggekompo
 Kabupaten/Kota : Kabupaten Bima Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
 Koordinat : Lintang : -8.41835 ; Bujur : 118.61636
 Luas Bangunan : 63 m2 Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN										TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2		3		4		5					
					0,20	0,40		0,60		0,80		1,00					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)			
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan										0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	7,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Balok	unit	10,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%		
		Pelat	unit	1,00	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0%		
3	ATAP		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	1,00	100,00%	Rusak Berat	
4	PLAFOND		%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0,00%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	14	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Pintu	unit	1	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Kusen	unit	5	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan										0,00%	0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Instalasi Air	estimasi		Tidak ada kerusakan										0,00%		
		Drainase Limbah	m1	16	-	0,00		0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00%		
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Finishing Dinding	%		-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00%		
															100,0%	Rusak Berat	



<u>Tingkat Kerusakan</u>	
Ringan	: $\leq 30\%$
Sedang	: $> 30\% - 45\%$
Berat	: $> 45\%$

TIM SURVEI :

Petugas Survey

MUHAMMAD SYAIFUL, ST



Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga

PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLARAHAGA

BANTUL

ZIL AIDIN, S.Sos., MM



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

BANTUL

LAUER, ST, MT

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

FOTO PRASARANA

Nama Sekolah : SD NEGERI MANGGEKOMPO

NPSN : 50203895

Nama Bangunan : Bangunan "F" (RUANG PERPUSTAKAAN)

Koordinat : Lintang : -8.41835

Bujur : 118.61636



1. TAMPAK DEPAN RUANG



2. TAMPAK SAMPING KANAN RUANG



3. TAMPAK SAMPING KIRI RUANG

