


|                         |   |                                     |          |               |                  |   |
|-------------------------|---|-------------------------------------|----------|---------------|------------------|---|
| Nama Sekolah            | : | UPT SD NEGERI INPRES PADANG LOANG   |          |               |                  |   |
| NPSN                    | : | 40305178                            |          |               |                  |   |
| Nama Bangunan           | : | Rehabilitasi Ruang Kelas 4 Kelas+E6 |          |               |                  |   |
| NUP (No Urut Perolehan) | : |                                     |          |               |                  |   |
| Alamat                  | : | Desa Padang Loang Kec. Patampanua   |          |               |                  |   |
| Kabupaten/Kota          | : | Pinrang                             | Provinsi | :             | Sulawesi Selatan |   |
| Koordinat               | : | -3.75238, 119.73212                 |          |               |                  |   |
| Luas Bangunan           | : | 224                                 | m2       | Jumlah Lantai | :                | 1 |


| NO  | KOMPONEN  | SUB KOMPONEN            | SATUAN   | JUMLAH | KLASIFIKASI KERUSAKAN |      |       |      |      |      |     |      |      |      | TINGKAT KERUSAKAN                     |                                   |
|-----|-----------|-------------------------|----------|--------|-----------------------|------|-------|------|------|------|-----|------|------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|     |           |                         |          |        | 1                     | 2    |       | 3    |      | 4    |     | 5    |      |      |                                       |                                   |
|     |           |                         |          |        | 0.20                  | 0.40 |       | 0.60 |      | 0.80 |     | 1.00 |      |      |                                       |                                   |
| (1) | (2)       | (3)                     | (4)      | (5)    | (6)                   | (7)  |       | (8)  |      | (9)  |     | (10) |      | (11) |                                       |                                   |
| 1   | PONDASI   | Pondasi                 | estimasi |        | Tidak ada kerusakan   |      |       |      |      |      |     |      |      |      | 0%                                    | Hitung Kerusakan Komponen Lain    |
| 2   | STRUKTUR  | Kolom                   | unit     | 10.00  | 2.00                  | 0.04 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 4%                                    | 4% Hitung Kerusakan Komponen Lain |
|     |           | Balok                   | unit     | 1.00   |                       | 0.00 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 0%                                    |                                   |
|     |           | Pelat                   | unit     | 1.00   |                       | 0.00 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 0%                                    |                                   |
| 3   | ATAP      |                         | %        |        |                       | 0.00 |       | 0.00 |      | 0.00 | 20% | 0.16 | 4%   | 0.04 | 20.00% Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                   |
| 4   | PLAFOND   |                         | %        |        |                       | 0.00 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 | 40%  | 0.40 | 3.20%                                 |                                   |
| 5   | DINDING   | Batu bata/Partisi       | %        |        |                       | 0.00 | 15%   | 0.06 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 6.00%                                 | 6% Hitung Kerusakan Komponen Lain |
|     |           | Kaca                    | unit     | 120    |                       | 0.00 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 | 8.00 | 0.07 | 0.08%                                 |                                   |
|     |           | Pintu                   | unit     | 6      |                       | 0.00 |       | 0.00 | 2.00 | 0.20 |     | 0.00 |      | 0.00 | 0.20%                                 |                                   |
|     |           | Kusen                   | unit     | 40     | 5.00                  | 0.03 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 0.04%                                 |                                   |
| 6   | LANTAI    | Penutup Lantai          | %        |        |                       | 0.00 |       | 0.00 | 60%  | 0.36 |     | 0.00 |      | 0.00 | 3.60%                                 |                                   |
| 7   | UTILITAS  | Instalasi Listrik       | estimasi |        | Tidak ada kerusakan   |      |       |      |      |      |     |      |      |      | 0.00%                                 |                                   |
|     |           | Instalasi Air           | estimasi |        | tidak ada kerusakan   |      |       |      |      |      |     |      |      |      | 0.00%                                 |                                   |
|     |           | Drainase Limbah         | m1       | 1      |                       | 0.00 |       | 0.00 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 0.00%                                 |                                   |
| 8   | FINISHING | Finishing Langit-langit | %        |        |                       | 0.00 |       | 0.00 | 50%  | 0.30 |     | 0.00 |      | 0.00 | 1.20%                                 |                                   |
|     |           | Finishing Dinding       | %        |        |                       | 0.00 |       | 0.00 | 60%  | 0.36 |     | 0.00 |      | 0.00 | 2.52%                                 |                                   |
|     |           | Finishing Kusen/Pintu   | unit     | 40     | 20.00                 | 0.10 | 16.00 | 0.16 |      | 0.00 |     | 0.00 |      | 0.00 | 1.04%                                 |                                   |
|     |           |                         |          |        |                       |      |       |      |      |      |     |      |      |      | 41.9%                                 | Rusak Sedang                      |



Note :  
\* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

| Tingkat Kerusakan |               |
|-------------------|---------------|
| Ringan            | : ≤ 30%       |
| Sedang            | : > 30% - 45% |
| Berat             | : > 45%       |

TIM SURVEI :  
Petugas Survey

  
ILHAM VIRGOYANTO EKAPUTRA, ST  
MENYETUJUI  
Dinas Kebudayaan Pendidikan  
Kab/Kota/Provinsi

  
ANDI RUDY, S.Sos  
MENGETAHUI  
Dinas PU Kab/Kota/Provinsi\*

  
Ir. BUDAYA