

FOTO KERUSAKAN SDN DUKUHSETI 01



DINDING RUANG KELAS 1



PLAFON BELAKANG KELAS 1



PLAFON ATAS RUANG KELAS 5



PINTU RUANG KELAS 2 DAN KELAS 3



DINDING BELAKANG KELAS 1 DAN KELAS 2



PLAFON RUANG KELAS 3



DINDING BELAKANG RUANG KELAS 4