

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Instansi/Pemilik Bangunan : SDN Teja I
 Nama Bangunan : Ruang Kelas (Bangunan 1)
 Alamat : Jl. Raya Desa, Desa Teja Kecamatan Rajagaluh
 Kabupaten/Kota : Majalengka Provinsi : Jawa Barat
 Koordinat :
 Luas Bangunan : 384 m2 Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN	
					1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	24,00	0,00	0,00	1,00	0,03	0,00	0,00	3%
		Balok	unit	14,00	0,00	0,00	1,00	0,04	0,00	0,00	4%
		Pelat	unit	24,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	ATAP		%		0,00	0,00	42%	0,25	0,00	0,00	25,20%
4	PLAFOND		%		0,00	35%	0,14	0,00	0,00	0,00	1,12%
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0%	0,00	30%	0,12	0,00	0,00	12,00%
		Kaca	unit	126	0,00	39,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,15%
		Pintu	unit	11	0,00	30,00	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09%
		Kusen	unit	47	0,00	0,00	41,00	0,52	0,00	0,00	0,79%
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan					0,00%	
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%	
		Drainase Limbah	m1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	40%	0,16	0,00	0,00	0,00	0,64%
		Finishing Dinding	%		0,00	40%	0,16	0,00	0,00	0,00	1,12%
		Finishing Kusen/Pintu	unit	58	0,00	40,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1,10%
										50,0%	Rusak Berat

SKETSA DENAH BANGUNAN	catatan

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: $\leq 30\%$
Sedang	: $> 30\% - 45\%$
Berat	: $> 45\%$

TIM SURVEI :

PETUGAS SURVEI 1

[Signature]
(KANDAR)

PETUGAS SURVEI 2

[Signature]
ur Hilis SYULIASIH, N.Pd

PETUGAS SURVEI 3

[Signature]
AGUS TAMIM, S.T., M.Si.

