


FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : UPT SD NEGERI 196 DUAMPANUA
 NPSN : 40305334
 Nama Bangunan : Bangunan Ruang Kelas 1 - 6
 NUP (No Urut Perolehan) :
 Alamat : DUAMPANUA KAB. PINRANG
 Kabupaten/Kota : Pinrang
 Koordinat : -3.68437, 119.55942
 Luas Bangunan : 392

Provinsi : Sulawesi Selatan

Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN								TINGKAT KERUSAKAN	
					1	2	3	4	5					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan								0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain		
		Balok	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
		Pelat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			
3	ATAP		%		0,00	0,00	5%	0,03	10%	0,08	16%	0,16	27,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	15%	0,09	25%	0,20	40%	0,40	5,52%	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain		
		Kaca	unit	28	0,00	0,00	25,00	0,54	0,00	15,00	0,54		1,34%	
		Pintu	unit	4	0,00	0,00	4,00	0,60	0,00	15,00	3,75		4,35%	
		Kusen	unit	14	2,00	0,03	4,00	0,11	4,00	0,17	0,00		0,00	0,47%
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0,00	0,00	15%	0,12	10%	0,10	2,20%		
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan								0,00%	
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan								0,00%	
		Drainase Limbah	m1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	50%	0,30	0,00	0,00	1,20%			
		Finishing Dinding	%		0,00	0,00	30%	0,18	0,00	0,00	1,26%			
		Finishing Kusen/Pintu	unit	14	0,00	2,00	0,06	4,00	0,17	0,00	0,00	0,91%		
											44,3%	Rusak Sedang		



Tingkat Kerusakan

Ringan □: ≤ 30%

Sedang □: > 30% - 45%

Berat □: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey

ILHAM VIRGOYANTO EKAPUTRA, ST, MT

MENYETUJUI


Dinas Kebudayaan Pendidikan
Kab/Kota/Provinsi



ANDI RUDY, S.Sos

MENGETAHUI

Dinas PU Kab/Kota/Provinsi*



CAWALUDDIN MARAMAT, S.STP.

Note :

- * : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung