

# DATA DAN INFORMASI BANGUNAN

|     |                |   |                          |    |
|-----|----------------|---|--------------------------|----|
| 1.  | Nama Sekolah   | : | SD NEGERI 1 BORO         |    |
| 2.  | NPSN           | : | 50204127                 |    |
| 3.  | Nama Bangunan  | : | BANGUNAN D (RUMAH DINAS) |    |
| 4.  | NUP            | : |                          |    |
| 5.  | Alamat Sekolah | : | -                        |    |
|     | RT / RW        | : | .....                    |    |
| 6.  | Kode Pos       | : | 84191                    |    |
| 7.  | Kelurahan/Desa | : | -                        |    |
| 8.  | Kecamatan      | : | SANGGAR                  |    |
| 9.  | Kabupaten      | : | KABUPATEN BIMA           |    |
| 10. | Koordinat      | : | Lintang                  | -  |
|     |                |   | Bujur                    | -  |
| 12. | Luas Bangunan  | : | 58.50                    | M2 |
| 13. | Provinsi       | : | NTB                      |    |
| 14. | Jumlah Lantai  | : | 1 Lantai                 |    |

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah

: SD NEGERI 1 BORO

NPSN

: 50204127

Nama Bangunan

: BANGUNAN D (RUMAH DINAS)

NUP (No Urut Perolehan)

:

Alamat

: 0

Kabupaten/Kota

: KABUPATEN BIMA

Provinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Koordinat

: Lintang : 0 ; Bujur : 0

Luas Bangunan

: 58.5

m2

Jumlah Lantai

: 1

| NO  | KOMPONEN  | SUB KOMPONEN            | SATUAN   | JUMLAH | KLASIFIKASI KERUSAKAN |      |    |      |      |      |     |      |    |      | TINGKAT KERUSAKAN |                                |                                |                                |
|-----|-----------|-------------------------|----------|--------|-----------------------|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |           |                         |          |        | 1                     | 2    |    | 3    |      | 4    |     | 5    |    |      |                   |                                |                                |                                |
|     |           |                         |          |        | 0.20                  | 0.40 |    | 0.60 |      | 0.80 |     | 1.00 |    |      |                   |                                |                                |                                |
| (1) | (2)       | (3)                     | (4)      | (5)    | (6)                   | (7)  |    | (8)  |      | (9)  |     | (10) |    | (11) |                   |                                |                                |                                |
| 1   | PONDASI   | Pondasi                 | estimasi |        | Tidak ada kerusakan   |      |    |      |      |      |     |      |    |      | 0%                | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |                                |
| 2   | STRUKTUR  | Kolom                   | unit     | 12.00  | -                     | 0    | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0%                | 0%                             | 0%                             | Hitung Kerusakan Komponen Lain |
|     |           | Balok                   | unit     | 10.00  | -                     | 0.00 | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0%                |                                |                                |                                |
|     |           | Pelat                   | unit     | 2.00   | -                     | 0    | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0%                |                                |                                |                                |
| 3   | ATAP      |                         | %        |        | 100%                  | 0.20 | 0% | 0.00 | 0%   | 0.00 | 0%  | 0.00 | 0% | 0.00 | 20.00%            | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |                                |
| 4   | PLAFOND   |                         | %        |        | 0%                    | 0.00 | 0% | 0.00 | 100% | 0.60 | 0%  | 0.00 | 0% | 0.00 | 4.80%             | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |                                |
| 5   | DINDING   | Batu bata/Partisi       |          |        | 25%                   | 0.05 | 0% | 0.00 | 0%   | 0.00 | 10% | 0.08 | 0% | 0.00 | 13.00%            | 13%                            | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |
|     |           |                         | %        |        |                       |      |    |      |      |      |     |      |    |      |                   |                                |                                |                                |
|     |           | Kaca                    | unit     | 9      | -                     | 0    | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             |                                |                                |                                |
|     |           | Pintu                   | unit     | 9      | -                     | 0.00 | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             |                                |                                |                                |
|     |           | Kusen                   | unit     | 12     | -                     | 0.00 | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             |                                |                                |                                |
| 6   | LANTAI    | Penutup Lantai          | %        |        | -                     | 0.00 |    | 0.00 | -    | 0.00 |     | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |                                |
| 7   | UTILITAS  | Instalasi Listrik       | estimasi |        | Tidak ada kerusakan   |      |    |      |      |      |     |      |    |      | 0.00%             | 0%                             | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |
|     |           | Instalasi Air           | estimasi |        | tidak ada kerusakan   |      |    |      |      |      |     |      |    |      | 0.00%             |                                |                                |                                |
|     |           | Drainase Limbah         | m1       | 39     | -                     | 0    |    | 0.00 | -    | 0.00 |     | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             |                                |                                |                                |
| 8   | FINISHING | Finishing Langit-langit | %        |        | -                     | 0.00 | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             | Hitung Kerusakan Komponen Lain |                                |                                |
|     |           | Finishing Dinding       | %        |        | -                     | 0.00 | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             |                                |                                |                                |
|     |           | Finishing Kusen/Pintu   | unit     | 12     | 0                     | 0.00 | -  | 0.00 | -    | 0.00 | -   | 0.00 | -  | 0.00 | 0.00%             |                                |                                |                                |
|     |           |                         |          |        |                       |      |    |      |      |      |     |      |    |      | 37.80%            | Rusak Sedang                   |                                |                                |

| SKETSA DENAH BANGUNAN | Catatan |
|-----------------------|---------|
|                       |         |

| Tingkat Kerusakan |               |
|-------------------|---------------|
| Ringan            | : ≤ 30%       |
| Sedang            | : > 30% - 45% |
| Berat             | : > 45%       |

**TIM SURVEI :**

Penugas Survey

  
SUDARMAJI, ST

**MENYETUJUI**

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga



ZUNALDIN S.Sos.,MM

**DIKETAHUI**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



TAUFIK, ST., MT.

Note :

\* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung


FOTO PRASARANA

Nama Sekolah : SD NEGERI 1 BORO  
NPSN : 50204127


Nama Bangunan : BANGUNAN D (RUMAH DINAS)  
Koordinat : Lintang : 0.00000  
Bujur : 0



RUMAH DINAS 1



RUMAH DINAS 1



RUMAH DINAS 1



RUMAH DINAS 1



RUMAH DINAS 1



RUMAH DINAS 1

