


FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Instansi/Pemilik Bangunan : TK PERTIWI
 Nama Bangunan : BANGUNAN 1 (B.1)
 Alamat : DESA TEGAL ARA YA KECAMATAN RELUANG
 Kabupaten/Kota : MUSI BANYUASIN Provinsi : SUMATERA SELATAN
 Koordinat : -2.6153, 104.003
 Luas Bangunan : 49 m² Jumlah Lantai : 1


NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2	3	4	5			
					0,20	0,40	0,60	0,80	1,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	PONDASI	Pondasi			Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Balok	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
		Plat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
3	ATAP		%		0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,15	15,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	0,00	0,00	83%	0,83	5,00%	
5	DINDING	Batu bata/Pardisi	%		0,00	0,00	0,00	0,00	6%	0,06	4,00%	6% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50%	
		Kusen	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	1,00%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0,00	0,00	0,00	40%	0,40	4,00%	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan					0,00%		
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%		
		Drainase Limbah	m ¹	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,25	1,00%	
		Finishing Dinding	%		0,00	0,00	0,00	0,00	14%	0,14	1,00%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00%	
										34,5%	Rusak Sedang	

SKETSA DENAH BANGUNAN	catatan

Tingkat Kerusakan
 Ringan : ≤ 30%
 Sedang : > 30% - 45%
 Berat : > 45%

TIM SURVEI :
 Petugas Survey

AGUS MAWAN, ST
 19810807 201101 1004
MENYETUJUI
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Musi Banyuasin


Drs. ISKANDAR SYAHRİYANTO, MH
 19740527 199303 1 002
MENGETAHUI
 Plt. Kepala Dinas PUPR
 Kabupaten Musi Banyuasin


Drs. H. M. YUSUF
 19630512 199203 1 001

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Instansi/Pemilik Bangunan TK PERTIWI
 Nama Bangunan BANGUNAN 1 (B 2)
 Alamat DESA TEGAL MULYA KECAMATAN KELUMANG
 Kabupaten/Kota MUSI BANYUASIN Provinsi SUMATERA SELATAN
 Koordinat -2.6153, 104.003
 Luas Bangunan 49 m2 Jumlah Lantai 1



NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN		
					1	2	3	4	5			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0%	Hitung Kerusakan Komponen Lain	
2	STRUKTUR	Kolom	unit	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0% Hitung Kerusakan Komponen Lain	
		Balok	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
		Pelat	unit	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
3	ATAP		%		0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,15	15,00%	Hitung Kerusakan Komponen Lain
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	0,00	0,00	63%	0,63	5,00%	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	0,00	0,00	0,00	6%	0,06	6,00%	6% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50%	
		Kusen	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67	1,00%	
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0,00	0,00	0,00	40%	0,40	4,00%	
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan					0,00%		
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%		
		Drainase Limbah	m1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	0,00	0,00	25%	0,25	1,00%	
		Finishing Dinding	%		0,00	0,00	0,00	0,00	14%	0,14	1,00%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	1,00%	
										34,5%	Rusak Sedang	

SKETSA DENAH BANGUNAN	catatan

Tingkat Kerusakan
 Ringan : ≤ 30%
 Sedang : > 30% - 45%
 Berat : > 45%

TIM SURVEI :
 Petugas Survey

 AGUSRIAWAN, ST
 19810807 201101 1004
MENYETUJUI
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Musi Banyuasin


 Drs. ISKANDAR SYAHRİYANTO, MH
 19740527 199303 1 002
MENGETAHUI
 Ptl. Kepala Dinas PU/RR
 Kabupaten Musi Banyuasin

 Drs. H. M. YUSUF
 19630512 199203 1 001