

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Instansi/Pemilik Bangunan : SDN PAYUNG III

Nama Bangunan : Bangunan 1 Ruang Kelas

Alamat : Majalengka

Kabupaten/Kota : Kabupaten

Provinsi : Jawa Barat

Koordinat :

Luas Bangunan : 1979

m2

Jumlah Lantai : 1


NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN
					1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	(11)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0% Hitung Kerusakan Komponen Lain
2	STRUKTUR	Kolom	unit	12,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2%
		Balok	unit	4,00	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00	5%
		Pelat	unit	12,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2%
3	ATAP		%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	12,00%
4	PLAFOND		%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	0,96%
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	12,00%
		Kaca	unit	4	0,00	22,00	2,20	0,00	0,00	2,75%
		Pintu	unit	2	0,00	23,00	4,60	0,00	0,00	4,60%
		Kusen	unit	6	0,00	20,00	1,33	0,00	0,00	2,00%
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Tidak ada kerusakan					0,00%
		Instalasi Air	estimasi		tidak ada kerusakan					0,00%
		Drainase Limbah	m1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	FINISHING	Finishing Langit-langit	%		0,00	30%	0,12	0,00	0,00	0,48%
		Finishing Dinding	%		0,00	15%	0,06	0,00	0,00	0,42%
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	0,00	5,00	0,33	0,00	0,00	1,33%
										44,9% Rusak Sedang

SKETSA DENAH BANGUNAN	catatan

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: $\leq$ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%


TIM SURVEI :
PETUGAS SURVEI 1

Ahmad
(Ahmad)



Dr. HILLES JULIASIH, M.Pd

PETUGAS SURVEI 3



AGUS TAMIM, S.T., M.Si.